

AQUI EL
LOGO
DE SU
EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Dirección de la Empresa
Teléfono y Correo de la Empresa

REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS

Numero: 11992132

Fecha: 06-06-2021
E_mail: pedro@123.com
Año/Kms: 200-234000


Propietario: Pedro Ramirez
Marca/Modelo: ford
Placa: 1234567

Telefono: 0934-000095444
Color: rojo
Serial: 123-3467-777-7

Inspeccion realizada al vehiculo. [Si]: pieza en buen estado. [No]: pieza no existe o presenta defecto

[Si] 01-Parachoque delantero	[Si] 22-Rin trasero derecho	[Si] 43-Rin delantero izquierdo
[Si] 02-Placa delantera	[Si] 23-Tasa trasera derecha	[Si] 44-Tasa delantera izquierda
[Si] 03-Emblema delantero	[Si] 24-Stop derecho	[Si] 45-Faro delantero izquierdo
[Si] 04-Capot	[Si] 25-Parachoques trasero	[Si] 46-Faro niebla del.izquierdo
[Si] 05-Bateria	[Si] 26-Placa trasera	[Si] 47-Cocuyo delantero izquierdo
[Si] 06-Antena delantera	[Si] 27-Emblema trasero	[Si] 48-Mica lateral del. izquierda
[Si] 07-Faro delantero derecho	[Si] 28-Antena trasera	[Si] 49-Guardafango trasero izq.
[Si] 08-Faro niebla del.derecho	[Si] 29-Stop central	[Si] 50-Techo
[Si] 09-Cocuyo del. derecho	[Si] 30-Stop Izquierdo	[Si] 51-Spoiler
[Si] 10-Mica lateral del. derecha	[Si] 31-Maleta o compuerta	[Si] 52-Aire Acondicionado
[Si] 11-Guardafango del. derecho	[Si] 32-Gomas Puerta Maleta	[Si] 53-Encendedor
[Si] 12-Rin delantero derecho	[Si] 33-Caucho trasero izquierdo	[Si] 54-Radio Reproductor
[Si] 13-Tasa delantera derecha	[Si] 34-Rin trasero izquierdo	[Si] 55-Retrovisor centro
[Si] 14-Caucho delantero derecho	[Si] 35-Tasa trasera izquierda	[Si] 56-Alfombras delanteras
[Si] 15-Puerta delantera derecha	[Si] 36-Puerta trasera izquierda	[Si] 57-Palanca
[Si] 16-Gomas Puerta Del.derecha	[Si] 37-Gomas Puerta Tra.Izq	[Si] 58-Tranca Palanca
[Si] 17-Retrovisor Pta. del. derecho	[Si] 38-Puerta delantera izquierda	[Si] 59-Alarma/Sirena
[Si] 18-Puerta trasera derecha	[Si] 39-Gomas Puerta Del.Izq	[Si] 60-Alfombras traseras
[Si] 19-Gomas Puerta Tra.derecha	[Si] 40-Retrovisor pta del. izquierda	[Si] 61-TapaSol Izquierdo
[Si] 20-Guardafango.tras.derecho	[Si] 41-Guardafango del. izquierda	[Si] 62-TapaSol Derecho
[Si] 21-Caucho trasero derecho	[Si] 42-Caucho del. izquierdo	[Si] 63-Guantera

OBSERVACIONES:



Firma del Inspector: Juan miron

Firma del Propietario: Pedro Ramirez

AQUI EL
LOGO
DE SU
EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Dirección de la Empresa
Teléfono y Correo de la Empresa

REPORTE DE INSPECCION FOTOGRAFICA DE VEHICULOS

Numero: 11992132

Fecha: 06-06-2021
E_mail: pedro@123.com
Año/Kms: 200-234000

Propietario: Pedro Ramirez
Marca/Modelo: ford
Placa: 1234567

Telefono: 0934-000095444
Color: rojo
Serial: 123-3467-777-7



Foto #1



Foto #2



Foto #3



Foto #4



Foto #5



Foto #6



Foto #7



Foto #8



Foto #9



Foto #10



Foto #11



Foto #12



Foto #13



Foto #14



Foto #15



Foto #16



Foto #17



Foto #18



Foto #19



Foto #20

OBSERVACIONES:

Firma del Inspector: Juan miron

Firma del Propietario: Pedro Ramirez

AQUI EL
LOGO
DE SU
EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Dirección de la Empresa
Teléfono y Correo de la Empresa

REPORTE DE INSPECCION FOTOGRAFICA DE VEHICULOS

Numero: 29002620

Fecha: 08-06-2021
RUC/CI: RIF 900007777
Año/Kms: 2000 - 450.000

Cliente: Pedro Ramirez
Telefono: 0980-5444777
Placa: 123456789

Marca/Modelo: fiat
Serial: SR545555555555



Foto #1



Foto #2



Foto #3



Foto #4



Foto #5



Foto #6



Foto #7



Foto #8



Foto #9



Foto #10



Foto #11



Foto #12



Foto #13



Foto #14



Foto #15



Foto #16



Foto #17



Foto #18



Foto #19



Foto #20

OBSERVACIONES:

Firma Representante Empresa: Juan perez

Firma Cliente: Pedro Ramirez